

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacitú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6416-43	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: ENTRADA A LA EORM




Foto 2: TECHO DE LA COCINA DÓNDE SE VA SUSTITUIR POR LOSA



Foto 3: TECHO DEL SALÓN FRENTE AL AULA DE PÁRVULOS PEGADO A LA CALLE PRINCIPAL



Foto 4: TECHO SEGUNDO NIVEL A UN COSTADO DE LAS GRADAS DEL SEGUNDO NIVEL.



Foto 5: TECHO DE LA DIRECCIÓN



Foto 6: BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6416-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 7: MINGITORIO




Foto 8: PORTÓN DE ENTRADA AL ESTABLECIMIENTO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF J.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

