



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REALHUIT, ALDEA SACSUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6421-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Frente y entrada de la EORM Caserío Realhuit J.V



Foto 2: sustitución de canales del segundo nivel de las aulas, se encuentra en mal estado.



Foto 3: Remodelación de ventanales a corredizo para una ventilación agradable en los salones.



Foto 4: Mantenimiento del techo de lamina en los traslapes, en tiempo de lluvia gotea demasiado en los salones.



Foto 5: Mantenimiento de puertas de los salones de clases.



Foto 6: Ampliación de cocina, el espacio que cuenta es demasiado pequeño el cual no es apto para la preparación de alimentos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Leticia Juárez Xiquit
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

