

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6424-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: De esta manera se encuentran las dos aulas



Foto 2: Se mantiene mucha humedad ya que el pasillo no tiene desembocadura de agua. Se quiere maximizar el espacio construyendo la loza en continuidad con el muro.



Foto 3: se encuentra una terraza de una bodega, se requiere dar la continuidad con los dos salones ya que la lamina contiene goteras y los alumnos se ven afectados.



Foto 4: Se requiere cambiar toda la lamina



Foto 5: Estas son las dos aulas para la loza



Foto 6: Las bigas se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antoniopirixvuk
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

