



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATÉPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6424-43	FECHA:	04/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6424-43	FECHA:	31/11/2024



Foto 1: Se empezó a desmontar todo el techo



Foto 2: Se realizó la entarimada



Foto 3: entarimada de ambos salones y corredores



Foto 4: Después de entarimar se procedió a realizar las columnas





Foto 5: se realizó la emparrillada en toda la entarimada



Foto 6: Se reforzó toda la emparrillada, preparando todo para la loza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Antonio P. ...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF RURAL MIXTA</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------