



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6428-43	FECHA:	6/3/2024



Foto 1. Modulo 1 Sustitución de Techo de Corredor.




Foto 2. Sustitucion de Cerco



Foto 3. de Techo de Cocina



Foto 4. Sustitución de Techo de Bodega



Foto 5. Complemento de Balcon en Ventanas Corredizas



Foto 6. Aplicación de Pintura en aulas interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Cristina Tzuc Dorado

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público.