

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROYECTO SAN JUANEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZ. A LOTE 17 COLONIA PROYECTO SAN JUANERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6557-42	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Lamina en mal estado



Foto 2: Lamina en mal estado de salón de usos múltiples



Foto 3: La mala condición de la lamina permite la entrada de agua en el invierno



Foto 4: Lamina que se necesita cambiar




Foto 5: Ingreso al establecimiento




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---