

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PALMAS ALDEA SUACITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6559-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023



Foto 1: Módulo B, muros deteriorados




Foto 2: Módulo B, paredes sin tratar




Foto 3: Módulo B, muros en cocina sin tratar




Foto 4: Módulo A, continuación y mejoramiento de muros en baños




Foto 5: Módulo A, continuación y mejoramiento de muros en baños




Foto 6: Módulo A, continuación y mejoramiento de muros en baños

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS PALMAS ALDEA SUACITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6559-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023



Foto 7: Módulo A, continuación y mejoramiento de muros en baños



Foto 8: Módulo A, continuación y mejoramiento de muros en baños




Foto 9: Módulo A, continuación y mejoramiento de muros en baños



Foto 10: Módulo C, portón deteriorado con corrosión



Foto 11: Evaluadora en la fachada del establecimiento



Foto 12: Evaluadora en el ingreso al establecimiento

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa