

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                       |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala  | MUNICIPIO:                     | San Juan Sacatepéquez |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P. Escuela Oficial de Párvulos Profesor Victoriano | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sajcavillá      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-7326-42  | FECHA:                         | 17/04/2024            |



Foto 1: acometida del sistema eléctrico en mal estado el cual será sustituido por una acometida nueva.



Foto 2: tomacorrientes en mal estado que será sustituido por una instalación nueva



Foto 3: Parte de el sistema eléctrica en mal estado del salón 3 que estará siendo sustituido por una nueva instalación.



Foto 4: imagen del repello del exterior del salón 4 el cual será sustituido por repello nuevo



Foto 5: la imagen muestra el repello en mal estado de la loza el cual será sustituido por un repello nuevo.



Foto 6: imagen exterior del aula 6 que tendrá que ser sustituido por un repello nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

