



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Villa Hermosa I, Lo de Carran	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villa Hermosa I, aldea Lo de Mejia, caserío lo de Ca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7391-43	FECHA:	21 de febrero de 2024




Foto1: Situación actual de lámina.




Foto 2: Situación actual de lámina,




Foto 3: Situación actual de baranda.



Foto 4: Situación actual de estructura metálica.




Foto 5: Situación actual de pintura en estructura metálica.





Foto 6: Situación actual de pintura en estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Villa Hermosa I, Lo de Carra	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villa Hermosa I, aldea Lo de Mejía, caserío lo de C
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7391-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



Foto 6: Situación actual de pintura en estructura metálica.



Foto 2: Situación de ventanas.




Foto 3: Situación actual de vidrios.



Foto 4: Situación actual de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
