



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Villa Hermosa I, Lo de Carranza JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villa Hermosa I, aldea Lo de Mejía, caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7391-43	FECHA:	25 de abril del 2024



Foto 1: Cambio de estructura metálica.



Foto 2: Cambio de lámina y pintura en estructura metálica.



Foto 3: Cambio de lámina y pintura en estructura metálica.



Foto 4: Pintura en barandas.



Foto 5: Pintura en barandas.



Foto 6: Pintura en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Villa Hermosa I, Lo de Carranza JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Villa Hermosa I, aldea Lo de Mejía, caserío lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7391-43	FECHA:	25 de abril del 2024



Foto1: Pintura en puertas.



Foto 2: Colocación de vidrios faltantes.




Foto 3: Pintura en el portón.



Foto 4: Pintura en muro exterior.



Foto 5: Proyecto finalizado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

