



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión: 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Guatemala	MUNICIPIO	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXO A EORM NO 870	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Cruz Blanca San Juan Sacatepéquez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-7577-42	FECHA:	03 de Junio de 2024



Foto 1: Imagen que muestra parte el área que se realizará la sustitución de azulejo.



Foto 2: Imagen que muestra la parte que se realizará reparación de tuberías de drenajes, agua potable para inodoros, lavamanos y mingitorios.



Foto 3: Imagen que muestra el área en donde se hará la sustitución de mingitorios.



Foto 4: Imagen que muestra el área donde se realizará la sustitución de sanitarios infantiles.



Foto 5: Imagen que muestra el area donde se realizará el seguimiento de pared.



Foto 6: Imagen que muestra el área donde se realizara el levantamiento y sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

