

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LINDA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA F LOTE 13 COLONIA LINDA VISTA I CIUDAD QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7709-43	FECHA:	17/04/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM "LINDA VISTA"



Foto 2: Area de la cancha y patio que necesita ser techada para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que suspender actividades ya que es el único espacio que se tiene para realizar las actividades educativas.




Foto 4: El clima (lluvia y rayos del sol extremo) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias.



Foto 5: Gracias a que se cuenta con una pared y una parte de la estructura se facilitará la instalación del techado de la cancha.



Foto 6: En muchas actividades se ha tenido que buscar soluciones (costales y nylon) para protegernos del sol, la lluvia, etc.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

