

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 24 LOTE "0" COLONIA VILLAS DEL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8528-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 1: Módulo C, lámina en mal estado




Foto 2: Módulo A, techo sin canal



Foto 3: Módulo A, área donde se empoza el agua



Foto 4: Módulo B, puertas en mal estado



Foto 5: Módulo B, puerta con óxido



Foto 6: Módulo B, puertas en mal estado

[Handwritten Signature]
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 JORNADA MATUTINA
 CONSEJO EDUCATIVO
 VILLAS DEL QUETZAL - SAN JUAN SACATEPÉQUEZ - GUATEMALA**

Firma y Sello del Presidente de la OPF

**ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADA 4973**

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 24 LOTE "0" COLONIA VILLAS DEL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8528-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 7: Módulo B, muros deteriorados



Foto 8: Módulo B, muros deteriorados



Foto 9: Módulo B, puertas deterioradas




Foto 10: Módulo C, lámina deteriorada



Foto 11: Evaluadora fuera del centro educativo



Foto 12: Evaluadora en el exterior del establecimiento

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa