

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL QUETZAL		MANZANA 24 LOTE "0" COLONIA VILLAS DEL QUETZAL ALDEA SAN JOSE LO DE ORTEGA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8528-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023	



Foto 1: Módulo C, lámina en mal estado



Foto 2: Módulo A, techo sin canal



Foto 3: Módulo A, área donde se empoza el agua



Foto 4: Módulo B, puertas en mal estado



Foto 5: Módulo B, puerta con óxido



Foto 6: Módulo B, puertas en mal estado



ALEJANDRA HERNÁNDEZ AROUMECTA COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO				
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VILLAS DEL QUETZAL		MANZANA 24 LOTE "0" COLONIA VILLAS DEL QUETZAL ALDEA SAN JOSE LO DE ORTEGA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8528-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023	



Foto 7: Módulo B, muros deteriorados



Foto 8: Módulo B, muros deteriorados



Foto 9: Módulo B, puertas deterioradas



Foto 10: Módulo C, lámina deteriorada



Foto 11: Evaluadora fuera del centro educativo



Foto 12: Evaluadora en el exterior del establecimiento





Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa