

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATÉPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8743-42	FECHA:	18/06/2024




Foto1: Cocina que necesita sustitución de techo y estufa de leña para crear las condiciones que se requieren en la preparación de la alimentación escolar en beneficio de la comunidad educativa.



Foto 2: Sustitución de techo de cocina escolar de la Escuela Oficial de Parvulos Anexa a EORM JM



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes de la cocina escolar.



Foto 4: Continuidad en el trabajo de reparación de repello y cernido de paredes de la cocina.






Foto 5: Reparación y ampliación de estufa de leña de la cocina escolar.



Foto 6: Finalización del remozamiento de cocina escolar, repello de pared, estufa de leña y sustitución de torta por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y selló del Presidente de la ODP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---