

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8743-42	FECHA:	11/07/2024




**Foto 1:** Instalaciones de EORM y EODP ANEXA A EORM, Caserío Cruz Verde, Jornada matutina.



**Foto 2:** Cocina de la EORM, necesita sustituir el techo, para crear las condiciones necesarias que se requiere en la preparación de la alimentación escolar, en beneficio de la comunidad educativa.




**Foto 3:** Techado de la cocina, creando un espacio adecuado y pertinente en la cocina escolar.



**Foto 4:** Se observa el cambio de piso, evidenciando las condiciones adecuadas y seguras en la cocina escolar.



**Foto 5:** Estufa de leña, funcional para la preparación de la alimentación escolar de los estudiantes del nivel primario y del nivel preprimario.



**Foto 6:** Remozamiento de cocina escolar finalizada, para la preparación de la alimentación escolar de los estudiantes del nivel preprimario y del nivel primario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la CPPI Mixta

*[Signature]*  
Firma y sello Director Centro Educativo Público