



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FO
Ver

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8744-43	FECHA:	5/03/2024



Foto1: Entrada de la EORM Caserío Cruz Verde JM



Foto 2: Área de la escuela y patio que necesita construcción de muro de contención para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio seguro.




Foto 3: La pendiente representa factores de riesgo ya que dicho espacio es utilizado por los niños como área de recreación.



Foto 4: Durante la estación seca se presenta el problema del polvo, en tiempo de lluvia está latente un deslave ocasionando este un derrumbe.



Foto 5: La pendiente forma parte de una vía de acceso en el que transitan vehículos livianos y pesados el cual podría colapsar por el peso.



Foto 6: Área para el seguimiento de la construcción del muro de contención para la protección del alumnado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Zúñiga
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 Cruz Verde San Juan Sacatepéquez
 Escuela Oficial Rural Mixta
 Guatemala

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERIO CRUZ VERDE
 DIRECCION
 SAN JUAN SACATEPEQUEZ