



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOI
Vers:

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8744-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: Los señores albañiles realizan la excavación de zanja y demolición de roca.




Foto 2: Realización de colocación, parado y fundición de columna así mismo fundición de cemento corrido.



Foto 3: Levantado del muro de contención de los primeros dos metros de altura por 10 metros de largo.



Foto 4: Hechura de armazón de cajón de madera para la fundición de las columnas.




Foto 5: Colocación de andamio para facilitar el levantado y colocación de solera y armazón para la siguiente fundición.



Foto 6: Colocación de anclajes detrás de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
Escuela Oficial Rural Mixta
San Juan Sacatepéquez
Guatemala


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Cruz Verde
San Juan Sacatepéquez