



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOF
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8744-43	FECHA:	11/07/2024



Foto 1: Zanjeado de la base para la colocación de zapata y columnas del muro de contención.



Foto 2: Fundición de columna y cimiento corrido para la colocación de block.



Foto 3: Construcción de la mitad del muro de contención.



Foto 4: Colocación de 3 anclajes en forma de ele al inicio, intermedio y final de la pared para mayor seguridad.



Foto 5: Llenado y compactación de tierra de tras del muro para darle el terminado requerido.



Foto 6: Terminado del muro de contención con las especificaciones indicados del proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

San Felipe
Firma y sello del Presidente de la OPRF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público