

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-90-44-43	FECHA:	18 de abril de 2024



Foto 1 Remozamiento de sanitarios.



Foto 2 se necesita un polleton



Foto 3 se necesita un desyunador de concreto



Foto 4. Instalación de piso modulos 1,2,3



Foto 5 se necesita un pasamano y rampa en modulo 2y 3



Foto 6 se necesita gradas en el modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brandamoz Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--