


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9210-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023
 <p>Foto 1: Módulo A, lámina en mal estado</p>		 <p>Foto 2: Módulo B, estructura portante en mal estado</p>	
 <p>Foto 3: Módulo B, lámina en mal estado</p>		 <p>Foto 4: Módulo B, sanitarios en mal estado</p>	
 <p>Foto 5: Módulo B, puertas en mal estado</p>		 <p>Foto 6: Módulo B, sanitarios en mal estado</p>	

+ *[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

**ALEJANDRA HERNÁNDEZ**  
ARQUITECTA  
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9210-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 7: Módulo B, puertas en mal estado



Foto 8: Módulo C, ventanas en mal estado



Foto 9: Módulo C, lámina en mal estado




Foto 10: Módulo A, puertas metálicas en mal estado




Foto 11: Evaluadora en la entrada del establecimiento



Foto 12: Evaluadora en el interior del establecimiento

  
  
 Firma y sello del Presidente de la QNE

  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa