

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9210-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023




Foto 1: Módulo A, lámina en mal estado



Foto 2: Módulo B, estructura portante en mal estado



Foto 3: Módulo B, lámina en mal estado



Foto 4: Módulo B, sanitarios en mal estado



Foto 5: Módulo B, puertas en mal estado



Foto 6: Módulo B, sanitarios en mal estado

*[Handwritten signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

**ALEJANDRA HERNÁNDEZ**  
ARQUITECTA  
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9210-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/12/2023



Foto 7: Módulo B, puertas en mal estado




Foto 8: Módulo C, ventanas en mal estado




Foto 9: Módulo C, lámina en mal estado




Foto 10: Módulo A, puertas metálicas en mal estado




Foto 11: Evaluadora en la entrada del establecimiento




Foto 12: Evaluadora en el interior del establecimiento

  
  
 Firma y sello del Presidente de la QPF

  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa