



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9446-42	FECHA:	21/04/2024




FOTO 1: instalación de piso cerámico en patio con un área de 46 metros cuadrados



FOTO 2: instalacion de piso cerámico en corredores área de ingreso




FOTO 3: Levantado de muro área cocina



Foto 3: Cambio de ventanas y balcones del área de cocina



FOTO 4: Instalación de piso en corredores área segundo nivel



FOTO 5: Instalación de piso cerámico en varias áreas internas, bodega, aula y vestíbulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

