



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM VILLAS DEL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 0, MANZANA 24, COLONIA VILLAS DEL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9811-42	FECHA:	16/04/2024



Foto 1: Frente y entrada de la EORM VILLAS DEL QUETZAL




Foto 2: Area de la cancha y patio que necesita ser techada para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que suspender actividades ya que es el único espacio que se tiene para realizar las actividades educativas.



Foto 4: El clima (lluvia y rayos del sol extremo) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias.



Foto 5: Gracias a que se cuenta con una pared perimetral se facilitara la instalacion del techado de la cancha.



Foto 6: En muchas actividades se ha tenido que buscar soluciones (costales) para protegernos del sol, la lluvia, etc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
