

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS CENCERROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CENCERROS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9823-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Reparación de corredor y patio




Foto 2: Reparación de corredor y patio



Foto 3: Reparación de loza y patio



Foto 4: Reparación de loza y patio




Foto 5: Reparación de loza y patio




Foto 6: Reparación de loza y patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

