

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica Pamocá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pamocá, San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0006-45	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Cambio de laminas



Foto 2: Remozamiento de pared




Foto 3: Remozamiento de pared, para botaría y poder construir puerta nueva.



Foto 4: Cambio de costaneras y colocacion de nuevo cableado para electricidad.



Foto 5: Cambio de laminas y costaneras.




Foto 6: Cambio de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

