

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta.calle final 7-80, zona 2, San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-2679-46	FECHA:	21/02/2024




Foto1: Colocación de piso cerámico en dos salones de clases



Foto 2: Colocación de piso cerámico en dos salones de clases



Foto 3: Colocación de piso cerámico en sala de profesores



Foto 4: Colocación de cielo falso en Sala de profesores



Foto 5: Arreglo de sanitarios en sala de profesores



Foto 6: Arreglo de sanitarios en sala de profesores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES JORNADA VESPERTINA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES SAN RAYMUNDO GUATEMALA
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta.calle final 7-80, zona 2, San Raymundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-2679-46	FECHA:	21/02/2024



Foto7: Arreglo de lavamanos en sala de profesores



Foto 8: Arreglo de puerta en sala de profesores



Foto 9: Arreglo de puertas en salones de clases



Foto 10: Arreglo de puertas en salones de clases



Foto 9: Arreglo de puertas en sanitarios



Foto 9: Arreglo de puertas en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

CONSEJO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA NACIONAL
DE CIENCIAS COMERCIALES
JORNADA VESPERTINA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle final 7-80 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-2679-46	FECHA:	



foto 13: demolição de base de concreto



Foto 14: Instalación de piso cerámico en patio





foto 15: demolição de base de concreto

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	--

CONSEJO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA NACIONAL
DE CIENCIAS COMERCIALES
JORNADA VESPERTINA

