



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTINEROS ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9461-42	FECHA:	17/04/2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto2: sustitución de piso de concreto




Foto3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes / pintura de muros exterior e interior



Foto 5: Mantenimiento a estructura




Foto6: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*María Isabel Cruz*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

