

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MARTINEROS ALDEA EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-9461-42	FECHA:	10 de Julio 2024



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2 : Sustitución de piso de concreto



Foto 3: canales y bajadas de agua



Foto 4: Reparación de repello y cernido de paredes, pintura de muros exterior e interior



Foto 5: mantenimiento a estructura



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lidia Isabel Lopez*  
Firma y sello del Presidente de la OPEP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

