



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS AYAPANES, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11- 9495-43	FECHA:	17/04/2024



FOTO 1. REMODELACION DE SANITARIO YA QUE LAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS



FOTO 2 PINTURA EN LAS PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO DEBIDO A QUE HACE MUCHO TIEMPO QUE NO SE HA PINTADO LAS PAREDES Y ALGUNAS PARTES SE ENCUNTRAN SIN



FOTO 3. ES NECESARIO LA INSTALACION DE LAVAMANOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS ALUMNOS. LAS MISMAS NO HAY EN LA ESCUELA



FOTO: 4 LA PUERTA DE LOS BAÑOS TAMBIEN SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO, SE PINTARAN LAS PUESTAS.





FOTO 5: ES NECESARIO APLICAR UNA CAPA DE PINTURA EN EL TECHO, INCLUYENDO LAMINAS Y COSTANERAS, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.



FOTO 6: SE CAMBIARA EL CABLEADO ELECTRICO, YA QUE EN LA ACTUALIDAD NO SE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS AYAPANES, ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11- 9495-43	FECHA:	17/04/2024



FOTO 7. SE PINTARA Y CAMBIARAN VENTANAS EN LOS SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑAS




FOTO 9 SE COLOCARAN AZULEJO EN LOS SANITARIOS PARA QUE TENGAN UNA MEJOR PRESENTACION. TANTO DE HOMBRES COMO DE MUJERES




FOTO 10: SE PINTARA EL ESTABLECIMIENTO COMPLETO, QUE CONSTA DE 3 SALOES, 1 SANITARIO, Y TODO EL EXTERIOR.




FOTO: 11. SE CAMBIARAN CHAPAS Y SE PINTARAN 5 PUERTAS, TRES DE AULAS Y 2 DE BAÑOS





FOTO 12: DEBIDO A LA NECESIDAD DE UNA COCINA, SE REMODELARA UN SALON DE CALSE LA CUAN SE UTILIZARA COMO COCINA Y COMEDOR PARA LOS ESTUDIANTES.



FOTO 13: SE REMODELARA PARTE DE UN SALON DE CLASES PARA CONVERTIRLO EN COMEDOR EN DONDE LOS ESTUDIANTES PODRAN RECIBIR SU DESAYUNO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

