

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS AJCUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 12 0003 43	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO EN BODEGA Y COLOCACION DE PUERTA DE REJAS



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO Y TORTA DE CONCRETO



Foto 3: aplicación de torta de cemento en callejon




Foto 4: reparacion de piso liso en cancha y callegon




Foto 5: REPARACION RED DE DRENAJE / CAJAS



Foto 6: SUSTITUCION DE MALLA EN MAL ESTADO PATIO PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS AJCUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 12 0003 43	FECHA:	01/03/2024



Foto7: SUSTITUCION DE MALLA EN MAL ESTADO PATIO PRINCIPAL



Foto 8: SUSTITUCION DE MALLA ESTADO PATIO PRINCIPAL



Foto9: instalacion de luz en la bodega



Fto 10: prepello en paredes y aplicacion de torta de cemento en callejon



foto 11: repello en pared de direccion y en paredes de salones, callejon, bodega.



foto12: REPARACION DE GRIETAS EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS AJCUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 12 0003 43	FECHA:	01/03/2024






Foto13: REPARACION DE MUROS DE HUMEDAD Y APLICACIÓN DE PINTURA




Foto 14: aplicación de pintura en toda la escuela



foto 15: aplicación de pintura en toda la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

