



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS AJCUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 12 0003 43	FECHA:	28/05/2024



FOTO 1: LIMPIEZA EN PASILLO Y BODEGA



FOTO 2: REPELLO EN PAREDES Y FUNDICION DE TORTA DE CEMENTO EN PASILLO



FOTO 3: TALLADO EN COLUMNAS PARA SUGETAR LAS BARANDAS




FOTO 4: PROCESO DE SUSTITUCION DE MALLA POR BARANDAS DE METAL





FOTO 5: REPELLO EN BODEGA Y FUNDICION DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 6: REPARACION DE GRIETAS EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

