



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1PREVIO DURANTE POSTERIOR 

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarrancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Canton Poniente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0027-45	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Sustitución de piso Cerámico en el pasillo del primer nivel del primer módulo



Foto 2: Sustitución de piso Cerámico en el pasillo del primer nivel del primer módulo



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico (sustitución de lámparas tipo Led y plafoneras en las aulas y corredores, instalación de luz en sanitarios)



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico (sustitución de lámparas tipo Led y plafoneras en las aulas y corredores, instalación de luz en sanitarios)



Foto 5: Instalación de chorro



Foto 6: Pintado de paredes en aulas del primer y segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y ajustar el número de hojas.

	INEB
Firma y sello del Presidente de la Dirección Chuarrancho	

	DIRECCIÓN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Chuarrancho, Chuarrancho, Guatemala	



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarrancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Cantón Poniente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0027-45	FECHA:	8/05/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura de techo





Foto 8: Colocación de piso cerámico en pasillo hacia segundo módulo y corredor del primer nivel de segundo módulo.



Foto 9: Mantenimiento de barandas de metal del segundo nivel y gradas del primer módulo (lijado y pintura)



Foto 10: Mantenimiento de barandas de metal del segundo nivel y gradas del primer módulo (lijado y pintura)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEP	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	 INER	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN	 MUNICIPALIDAD DE CHUARRANCHO, GUATEMALA
--	---------------------------------------	----------	---	---------------	---