



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	5/08/2024



Foto1: Colocación de lámina en módulo 1 concluida.



Foto 2: Fundición de banqueta módulo 2



Foto 3: Fundición y colocación de desagüe de módulo 2.




Foto 4: Pintura de atrás concluida módulo 2.




Foto 5: Pintura concluida de lateral módulo 3.



Foto 6: Pintura de atrás concluida módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: Mantenimiento de portón principal.



Foto 2: Muro perimetral pintado y cambio de malla de enfrente.




Foto 3: Pintura exterior de la escuela módulo 1.




Foto 4: Pintura exterior de la escuela módulo 2.




Foto 5: Pintura exterior de la escuela módulo 2.






Foto 6: Pintura exterior de la escuela módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	14/08/2024




Foto1: Entrada del establecimiento.



Foto 2: Estructura y rotoplas remozado.




Foto 3: Malla y muro perimetral.



Foto 4: Pintura, malla lateral derecho escuela.




Foto 5: Pintura, lámina y canla de parte de enfrente de módulo 1.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público