



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 803	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Avenida 1-50 zona 2 Colonia Pavón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1870-43	FECHA:	




Foto 1 Cocina sustitucion de Azulejo




Foto 2 Sustitucion de Azulejo en cocina




Foto 3 Sustitucion de pared de machimbre




Foto 4 Levantado de Techo en cocina



Foto 5 sustitución de Lamina en Laboratorio de Computación.



Foto 6 sustitucion de lamina en laboratorio de Computación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Esperanza González Morales
Firma y sello del Presidente de la OPE



Maykol Pocasangre Fong
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

