



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 800	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta del Señor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1871-43	FECHA:	21 de marzo de 2024



Aula de 6o. B (cambio de piso)




Ampliación de cocina




Piso de la dirección



Cambio de piso de aula nueva 3o. A




Arreglo de tragante de 3o. A Aula nueva



Arreglo de drenajes 3o. A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

