



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Calle 1-45 Colonia Villas del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0027-46	FECHA:	25/04/2024



Foto 1.: Área perimetral



Foto 2.: Área perimetral




Foto 3.: Techo



Foto 4.: Piso en aulas



Foto 5.: Piso el corredor del segundo nivel modulo 1



Foto 6.: Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la IED




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

