



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CERRO CORADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE 5-77, COLONIA LOMAS DEL CAPITÁN DE AM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0046-43	FECHA:	12/02/2024



Foto 1: Bajadas pluviales desde el 2do nivel



Foto 2: Cambio de láminas en 2do nivel



Foto 3: Estructura del segundo nivel, aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 4: Canales en segundo nivel



Foto 5: Mejoramiento sistema electrico en aulas intervenidas




Foto 6: Canales y bajadas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X *[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

