

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ADOLFO MAZARIEGOS MENDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DE LA MINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1900-43	FECHA:	8/04/2024



Foto 1.: Mantenimiento de estructuras



Foto 2.: Cambio de cristales en ventanas



Foto.: Pila con deterioro



Foto.: Cableado



Foto 5.: Colocación de piso en aulas



Foto 6.: Mejoramiento de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPMENDEZ



Mariene Guadalupe Malin Carrera de Rosales

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

