



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | AMATITLAN                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO MESILLAS ALTAS ALDEA MESILLAS BAJAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-1904-43 | FECHA:                         | 15/05/2024                                  |




Foto 1.: Corrección de lavamanos



Foto 2.: Mejoras en sistema electrico




Foto 3.: Reinstalacion de tinaco



Foto 4.: Piso en aulas



Foto 5.: Mantenimiento de ventanas



Foto 6.: Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 