



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	AMATITLAN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33, SECCIÓN A COLONIA SAN JORGE	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397-43	FECHA:	10/04/2024	

 <p>Foto 1.: Colocación de piso en cocina</p>	 <p>Foto 2.: Azulejo en plancha para cocina y complemento</p>
 <p>Foto 3.: Area para construcción de cunetas</p>	 <p>Foto 4.: Area para construcción de cunetas</p>
 <p>Foto 5.: Mejoramiento del sistema electrico</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---