

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CONCEPCION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA FINAL, BARRIO INGENIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-7030-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Establecimiento a beneficiar



Foto 2: Colocación de piso ceramico



Foto 3: Sustitución de cristales y ventanas




Foto 4: colocación de piso en aulas




Foto 5: Elevación de muro 0.6 metros para mejorar la seguridad



Foto 6: Canales y bajadas pluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haily Ortiz de Villan
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público