

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALTOS DE LA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1, MANZANA 20 A COLONIA ALTOS DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8757-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/2024

  

	
Foto 1: En el establecimiento Educativo	Foto 2: Con Director del Establecimiento Educativo

  

	
Foto 3: Es necesario sustituir ventana por ventana tipo PVC	Foto 4: Es necesario sustituir ventana por ventana tipo PVC

  

	
Foto 5: Es necesario colocar piso ceramico en aulas	Foto 6: Es necesario colocar piso ceramico en aulas

*Claudio L*

Firma y sello del Presidente de la Comisión



*Julio Enrique Rodríguez Peña*

Julio Enrique Rodríguez Peña  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5.694

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALTOS DE LA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 1, MANZANA 20 A COLONIA ALTOS DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8757-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/03/2024



Foto 7: Es necesario darle mantenimiento a puertas



Foto 8: Pasillo 1, es necesario colocar piso ceramiro



Foto 9: Pasillo 2, es necesario colocar piso ceramico



Foto 10: Es necesario coolcar ventanas tipo PVC



Foto 11: Es necesario colocar ventanas tipo PVC



Foto 12: Es necesario colocar piso ceramico

*Claudia L. R.*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*Julio Enrique Rodríguez Peña*

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694