

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN PATRICIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMINO PRINCIPAL A LAS TROJES, LOTE NO. 8, MANZANA C, COLONIA SAN PATRICIO ALDEA LAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8761-43	FECHA:	08/04/2024



Foto 1.: Aera para completar cocina



Foto 2.: Apertura de ventanas



Foto 3.: Completar muro y reducir entrada



Foto 4.: Piso en aulas



Foto 5.: Piso en corredor



Foto 6.: Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

