



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JM SAN JOSÉ VILLA NUEVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55 ZONA 2 SAN JOSÉ VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0071-45	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Complemento en bodega



Foto 2: Apertura de ventanas



Foto 3: Area perimetral



Foto 4: Area perimetral




Foto 5: Pintar frente del instituto



Foto 6: Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Oficina




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

