



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO VILLAS DEL AMANECER, CIUDAD PER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0089-42	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Colocación de piso



Foto 2: Colocación de piso




Foto 3: Adecuaciones para cocina






Foto 4: Mejoramiento de cocina

Empty box for additional notes or observations.

Empty box for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Villalobos