



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 59	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA AVENIDA 2-25 ZONA 12 CIUDAD REAL 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1925-42	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Ventanas arreglar.




Foto 2: Aumento de alto de pared



Foto 3: Parte de la escuela donde se debe pintar



Foto 4: Área para pintura



Foto 5: Área para instalación de otro servicio sanitario



Foto 6: Pileta a cambiar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberlin Arriola

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

