PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. D-596	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo 1, Sanitario en mal estado es necesario sustituirlo




Foto 4: Modulo 1, Es necesario dar mantenimiento a puertas de sanitarios



Foto 5: Modulo 1 y 2, es necesario colocar silicone en tornillos



Firma y sello del Bresidente de la OPF

Firma, Sello y No. dy Colegiado

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694
Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

-	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO: (MUNICIPIO:	VILLA NUEVA	
NOMBRE DEL STABLECIMIENTO:	OUM NO. D-596	DIRECCIÓN DEL	18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I	
CÓDIGO DEL 0 STABLECIMIENTO:	1-15-1975-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		



Foto 7: Modulo 2, sanitario en malas condiciones




Foto 8: Modulo 2, Chapas en mal estado



Foto 9: Modilo 1 y 2, canales en mal estado



Foto 10: Sanitario en malas condiciones



Foto 11: Modulo 1, pila en mal estado



Foto 12: Aula sin puerta, es necesario colocar la misma

Firma y sello del Presidente de aoprESCOLAR

Julio Enrique Rodríguez Peña Ingeniero Civil Firma, Sello y No. le Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.