



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 592 CIUDAD DEL SOL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5 CALLE 9-02 COLONIA CIUDAD DEL SOL ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1977-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL A RECONSTRUIR



Foto 2: SE ENCUENTRA AGRETADA POR TAMAÑO DE LA CEIBA



Foto 3: LA PARED AGRETADA



Foto 4: LEVE INCLINACION PARA AFUERA



Foto 5: MITAD DE LA PARED AGRETADA



Foto 6: PARTE DE ATRÁS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Foto 7: PARED A REMOZAR PARTE EXTERIOR



Foto 8.: MEDIDA DE LAS GRIETAS A REMOZAR



Foto 9.: GRIETAS



Foto 10.: GRIETA EN LA PARTE DE AFUERA



Foto11.: CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA



Foto 12.: CABLES EXPUESTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público