

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOL NACIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO LA ESPERANZA COLONIA EL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1980-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/12/2023



Foto 1: Módulo A, losa interna en mal estado



Foto 2: Módulo A, losa interior en mal estado



Foto 3: Módulo B, losa en mal estado




Foto 4: Módulo B, losa interior con humedad



Foto 5: Módulo A, losa en mal estado



Foto 6: Módulo A, losa exterior en mal estado

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

**ALEJANDRA HERNÁNDEZ**  
 ARQUITECTA  
 COLEGIADO 4073  
*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM SOL NACIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ASENTAMIENTO LA ESPERANZA COLONIA EL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1980-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/12/2023



Foto 7: Módulo B, losa exterior en mal estado




Foto 8: Módulo A, losa en mal estado




Foto 9: Módulo A, losa en mal estado



Foto 10: Fachada del establecimiento



Foto 11: Evaluadora en el exterior del centro educativo



Foto 12: Evaluadora en el ingreso al establecimiento

*[Firma manuscrita]*  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

**ALEJANDRA HERNÁNDEZ**  
**ARQUITECTA**  
**COLEGIADO 4073**  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa